

《ASTM 标准中文版教材》 目录

第一部分 织物质质量与性能测试

ASTM D 434 使用标准接缝测定机织物中纱线抗滑性能的标准试验方法.....	1
ASTM D 737 纺织品透气性的标准测试方法.....	5
ASTM D 1424 织物抗撕破性能的试验方法: 埃尔门多夫摆锤法.....	12
ASTM D 1683 机织服装面料接缝破裂标准测试方法.....	22
ASTM D 1776 纺织品调湿与试验的标准操作规程.....	36
ASTM D 2261 舌形法(单舌法) 织物撕破强力试验方法(等速伸长拉伸强力机).....	42
ASTM D 2904 纺织品测试方法的实验室间测试产生的正态分布数据的实施规程.....	50
ASTM D 2906 纺织品精度及偏差表述的标准规程.....	71
ASTM D 3107 弹性机织物的弹性性能测试.....	97
ASTM D 3512 纺织品抗起球性能和相关表面变化的检测方法及评级标准: 乱翻式起球测试仪.....	105
ASTM D 3775 机织物经纬密的标准测试方法.....	112
ASTM D 3776 机织物单位面积质量标准测试方法.....	117
ASTM D 3777 纺织品记录规范.....	125
ASTM D 3786 纺织品胀破强力——薄膜胀破强力试验仪法.....	146
ASTM D 3787 织物顶破强力的标准试验方法——等速牵引(CRT)钢球顶破试验.....	152
ASTM D 3884 织物耐磨性标准测试方法(旋转平台, 双头法).....	157
ASTM D 4151 毯类织物可燃性的标准测试方法.....	165
ASTM D 4231 评价机织衬衫及运动衫可洗性能的标准规范.....	175
ASTM D 4271 在纺织品测试方法中关于取样书面陈述的标准规范.....	182
ASTM D 4772 毛圈织物表面吸水性的标准试验方法(水流试验法).....	196
ASTM D 4966 织物耐磨性测试(马丁代尔耐磨测试仪).....	211
ASTM D 4970 织物抗起毛起球试验方法(马丁代尔测试仪).....	217
ASTM D 5034 机织物断裂强力和断裂伸长率测试方法(抓样法).....	223
ASTM D 5035 机织物断裂强力和断裂伸长率测试方法(条样法).....	237

ASTM D 5489 纺织品护理标签用护理符号标准指南.....	250
ASTM D 5733 梯形法测量非织造布撕破强力.....	260

第二部分 纱线与缝纫线性能测试

ASTM D 204 缝纫线的标准测试方法.....	271
ASTM D 276 纺织纤维鉴别标准测试方法.....	292
ASTM D 629 纺织品定量分析标准测试方法.....	317
ASTM D 861 用 TEX 制标识纤维、纱线半成品及纱线线密度的标准方法.....	359
ASTM D 1059 纱线支数的测试方法——短试样法.....	361
ASTM D 1422 单纱捻度的测试方法——退捻加捻法.....	371
ASTM D 1423 纱线捻度的测试方法——直接计数法.....	379
ASTM D 1425 纺织纱条条干不匀标准测试方法——电容法.....	390
ASTM D 1578 纱线断裂强力标准测试方法——绞纱法.....	398
ASTM D 1907 纱线线密度（纱线支数）的标准测试方法——绞纱法.....	411
ASTM D 2256 纱线拉伸性能的标准试验方法——单纱法.....	425
ASTM D 2257 纺织品萃取物标准测试方法.....	444
ASTM D 2259 纱线收缩性能试验方法.....	452
ASTM D 2260 各种纱支制中纱线支数换算系数以及对应的支数值表.....	462
ASTM D 2497 人造有机长丝单纱标准公差.....	464
ASTM D 2645 棉纺或精梳棉织品系统的标准公差.....	467
ASTM D 4356 评价测试方法误差一致性的标准规程.....	470
ASTM D 4697 实验室用户测试方法维护标准指南.....	494
ASTM D 5647 纱线毛羽测定的标准方法——光电仪法.....	501

第三部分 纺织品燃烧性能测试

ASTM D 1230 服用纺织品可燃性测试方法.....	505
ASTM D 6545 儿童睡衣用纺织品燃烧试验方法.....	515
ASTM D 4151 毯类织物可燃性的标准测试方法.....	525